



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **29.1.17**

Alarmstichwort Ölspur

Einsatzort B 239n

Einsatzbeginn 01:03 **Einsatzende** 2:35

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Polizei

Einsatzmittel Öbindemittel

Ursache technischer Defekt

Verletzte keine

Einsatzablauf Ein PKW Fahrer bemerkte an der Autobahnabfahrt das seine Ölkontroll-lampe am PKW leuchtete.Darauf fuhr der PKW die B239 n Richtung Lübbecke und hielt unter der Brücke an um sein Fahrzeug zu kontrollieren und bemerkte das Motoröl ausgelaufen ist.Die Feuerwehr streute die Ölspur ab, nahm den Ölbinder wieder auf und stellte Hinweisschilder auf.