



Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern

Pressebericht zum Einsatz vom **3.10.17**

Alarmstichwort Wasserschaden

Einsatzort Im Obrock

Einsatzbeginn 13:41 **Einsatzende** 19:40

Kirchlegern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	---	---

Kirchlegern

 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
--	---	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Feuerwehr Hiddenhausen mit GW Logistik und Wechselladerfahrzeug

Einsatzmittel Wassersauger

Ursache Defekt an Sprinkleranlage

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch einen geplatzten Kopf einer Sprinkleranlage wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Erkundung vor Ort stellte man eine defekten Kopf einer Sprinkleranlage fest, wodurch sich Wasser in der gesamten Halle verteilte. Mittels Wassersaugern wurde das Wasser aus der Halle gesaugt.