

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 25.10.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Hamerkampstr.Quernheim

Einsatzbeginn 23.51 Einsatzende 00.51

Kirchlengern-Mitte Kirchlengern Stift Quernheim Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



LF 10



TLF 3000



Boot



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20

15 Personen

Sonstige Einheiten Mitarbeiter der Firma

Einsatzmittel

Ursache Technischer Defekt in der Sprinkleranlage

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Durch einen Technischen defekt in der Sprinkleranlage kam es zu einen Druckabfall.Hierdurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.