

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



KIRCHLENGER
OFFICE

Pressebericht zum Einsatz vom 14.05.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen Stufe 1

Einsatzort Mindener Str.in Kirchlengern

Einsatzbeginn 19.39 Einsatzende 21.15

Kirchlengern-Mitte

Kirchlengern

Stift Quernheim

Südlengern



ELW 1



LF 10



MTF



MTF



MTF



TLF 3000



LF 10



LF 20



LF 10



Boat



HLF 20



HLF 20



HLF 20



Sonstige Einheiten Marktbetreiber, Hausmeister

Einsatzmittel Wärmebildkamera, Kleinwerkzeug

Ursache Vermutlich Backofen im Backshop

Verletzte keine

Einsatzablauf

Ein Rauchmelder hat vermutlich ausgelöst weil im Backshop der Backofen in Betrieb war. Es wurden nach der Lokalisierung des Rauchmelder's die Zwischendecken kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben.