

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 25.06.2015

Alarmstichwort Hilfeleistung Gasgeruch Stufe 1

Einsatzort Kirchlengern-Zur Tennishalle

Einsatzbeginn 13.32 Einsatzende 15.00

Kirchlengern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



Kirchlengern



LF 10



TLF 3000



Boat



Stift Quernheim



MTF



LF 10



HLF 20

Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten Energieversorger, Polizei

Einsatzmittel

Ursache Ein Bagger hat eine Gasleitung beschädigt

Verletzte keine

Einsatzablauf
 Ein Bagger hat eine Gasleitung beschädigt wobei das Gas ausgetreten ist. Die Feuerwehr hat die Einsatzstelle großräumig abgesperrt. Der Energieversorger hat die Gaszufuhr abgestellt.