



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **26.12.16**

Alarmstichwort Schornsteinbrand

Einsatzort Stiffeldstr.

Einsatzbeginn 18:03 **Einsatzende** 18:45

Kirchlengern-Mitte

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	
--	---	---	--

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20			
--	--	--	--

Sonstige Einheiten Bezirksschornsteinfegermeister

Einsatzmittel Wärmebildkamera

Ursache unbekannt

Verletzte keine

Einsatzablauf Die Bewohner stellten eine starke Rauchentwicklung durch anzünden eines Kachelofens fest. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf konnte jedoch keine Verrauchung mehr festgestellt werden. Mittels Wärmebildkamera wurden die umliegenden Räumlichkeiten ohne Ergebnis untersucht. Die Einsatzstelle wurde für eine letzte Kontrolle an den Schornsteinfeger übergeben.