



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **24.4.17**

Alarmstichwort Ölspur

Einsatzort Herforder Straße / Bahnhofstr.

Einsatzbeginn 00:33 **Einsatzende** 2:00

Kirchlengern-Mitte

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	
---	--	---	--

Südlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	---	--

**Tagesalarmbereitschaft
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20			
--	--	--	--

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel Ölbindemittel

Ursache Defekt an einem Fahrzeug

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch einem Defekt an einem Bus ist Kraftstoff ausgetreten. Im Bereich der Herforder Straße und des Busbahnhofs hat sich der Diesel verteilt. Er wurde mittels Ölbindemittel aufgenommen und anschließend der Entsorgung zugeführt. Zur Absicherung für den Verkehr wurden noch Warnschilder aufgestellt.