

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 30.01.2016

Alarmstichwort Brandeinsatz Talstr.

Einsatzort Kirchlengern, Talstr.

Einsatzbeginn 15.12 Einsatzende 16.12

Kirchlengern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



Kirchlengern



MTF



TLF 3000



Boot



LF 10

Stift Quernheim



MTF



LF 10



HLF 20

Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten Polizei, Energieversorger

Einsatzmittel Fernthermometer, Kleinwerkzeug

Ursache Geringe Wassermenge im Schaltkasten

Verletzte keine

Einsatzablauf Aus einem Schaltkasten trat Rauch (Wasserdampf) aus. Nach dem der Schaltkasten Stromlos geschaltet war wurde das Wasser entfernt und eine Entwässerungsrinne mit der Schaufel hergestellt. Einsatzstelle an Energieversorger übergeben.

