



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **30.5.17**

Alarmstichwort Wasser im Keller

Einsatzort Fünfhausenstr.

Einsatzbeginn 07:32 **Einsatzende** 11:32

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten EWB Bünde

Einsatzmittel Tauchpumpen

Ursache Defekt an der Wasserleitung

Verletzte keine

Einsatzablauf An der Fünfhausenstr stand der Keller ca.50 cm unter Wasser.Nachdem mit 3 Pumpen das Wasser abgepumpt worden ist,floß das Wasser immer nach.Nach weiteren Erkundungen wurde ein Defekt an der Zuleitung festgestellt.Das Versorgungsunternehmen wurde verständigt und sperrte den Zulauf mit dem Wasserschieber im Straßenbereich ab.