



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern







Pressebericht zum Einsatz vom **4.5.19**

Alarmstichwort Ölspur

Einsatzort Elsestraße


Einsatzbeginn 19:29 **Einsatzende** 22:00

| | | | | |
|---------------------------|---|---|--|---|
| Kirchlengern-Mitte |  |  |  |  |
| | HLF20 | LF10 | MTF | ELW ausgerückt |

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|
| Kirchlengern |  |  |  |  |
| | LF10 | TLF3000 | MTF | Boat |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Stift Quernheim-Klosterbauerschaft |  |  |  | |
| | HLF20 | LF10 | MTF | |

| | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|
| Südlengern |  |  |  |  |
| | HLF20 ausgerückt | LF10 ausgerückt | MTF ausgerückt | Anhänger |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich |  | | | |
| | HLF20 | | | |

Sonstige Einheiten Polizei

Einsatzmittel Ölbindemittel, Besen

Ursache Unbekannt

Verletzte Keine Verletzten

Einsatzablauf Durch einen abgefallenen Ölfilter hat sich eine Ölspur über die gesamte Fahrbahn ausgebreitet. Wir haben das ausgelaufene Öl abgebunden und fachgerecht entsprgt