



Freiwillige Feuerwehr Kirchleugern

Pressebericht zum Einsatz:

Brandeinsatz – Brandgeruch in Lüftungsanlage

Am 06.07.2020 wurden wir gegen 18:30 in die Vahrenkampstraße gerufen. In einem Industriebetrieb nahmen die Arbeiter einen Brandgeruch aus der Lüftungsanlage wahr. Nach



umfassender Erkundung der Lüftungsanlage konnten wir einen gerissenen Keilriemen als Ursache für den Geruch feststellen. Wir nahmen die Anlage außer Betrieb und übergaben die Einsatzstelle an den Betreiber. Nach einer Stunde war der Einsatz für uns beendet.

Eingesetzte Kräfte:

Im Einsatz war die Löschgruppe Kirchleugern, Südlengern, Mitte und der Einsatzleitwagen

Einsatzleiter: Leiter der Feuerwehr, Frank Rieke