

Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern



Pressebericht zum Einsatz vom 29.10.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Vahrenkampstr., Kirchlegern

Einsatzbeginn 13.18 Einsatzende 14.18

Kirchlegern-Mitte

Kirchlegern

Stift Quernheim

Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



LF 10



TLF 3000



Boot



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20



6 Personen

5 Personen

Sonstige Einheiten Tagealarmbereitschaft Hettich 9 Personen

Einsatzmittel

Ursache Druckabfall in der Sprinkleranlage

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Nach Kontrolle der Sprinkleranlage und der Brandmeldeanlage wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.