

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 27.01.2015

Alarmstichwort      Hilfeleistung-Gasgeruch

Einsatzort            Alfred-Krupp-Str.in Südlengern

Einsatzbeginn        14.48                    Einsatzende            15.48

Kirchlengern-Mitte

Kirchlengern

Stift Quernheim

Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

13 Personen



LF 10



TLF 3000



Boot

5 Personen



MTF



LF 10



HLF 20

9 Personen



MTF



LF 20



HLF 20



Sonstige Einheiten    Polizei, GSG-Gruppe Bünde

Einsatzmittel         Atemschutz, Wärmebildkamera

Ursache                Defekter Anschlußschlauch an einen Schweißgerät

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Die Gasflasche wurde zuge dreht. Das Gebäude wurde gelüftet  
Die Acetylenflasche wurde gekühlt.  
Das Gerät wurde außer Betrieb genommen.