

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 15.06.2015

Alarmstichwort KFZ-Brand Stufe 1, Entstehungsbrand am Bus

Einsatzort Kirchlengern Ostring/Fiernerstr.

Einsatzbeginn 08.04 Einsatzende 09.30

Kirchlengern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

≡

≡

Kirchlengern



LF 10



TLF 3000



Boot

Stift Quernheim



MTF



LF 10



HLF 20

Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten Polizei, Monteur des Busunternehmers, RTW aus Bünde

Einsatzmittel Wärmebildkamera

Ursache Technischer defekt am Bus

Verletzte keine

Einsatzablauf Die Feuerwehr lokalisierte die starke Wasserdampfbildung. Ein Kühler am Bus war geplatzt. Ein Monteur konnte den Schaden vor Ort reparieren. Der Bus setzte seine Fahrt bis zur Werkstatt selbstständig fort.