


# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 24.11.2015

Alarmstichwort      Hilfeleistung Ölspur Stufe 1  
 Einsatzort            Kirchlengern, In der Lohe  
 Einsatzbeginn        06.43                    Einsatzende        09.43



Sonstige Einheiten      Polizei, Kreisumweltamt, Kehrmaschine

Einsatzmittel            300 kg Oelbinder

Ursache                    Defekt an einen Linienbus

Verletzte                  keine

Einsatzablauf  
 Ein defekt an einen Linienbus hat eine Ölspur von der Straße in der Lohe, Klinksiekweg, Mindener Str. Häverstr. verursacht. Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgestreut. Es wurden Hinweisschilder aufgestellt.