









# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 23.01.2016

Alarmstichwort      Ölspur Straße  
 Einsatzort            Kirchlengern-Herforderstr.-Elsestr.-Lübbeckerstr.Auf der Worth

Einsatzbeginn      11.51                      Einsatzende      13.55

Kirchlengern-Mitte	Kirchlengern	Stift Quernheim	Südlengern
 ELW 1	 MTF	 MTF	 MTF
 MTF	 TLF 3000	 LF 10	 LF 20
 LF 10	 Boot	 HLF 20	 HLF 20
 HLF 20	 LF 10		

Sonstige Einheiten      Polizei,Bereitschaft Bauhof

Einsatzmittel            Flüssiger Oelbinder

Ursache                    Vermutlich Technischer Defekt an einen PKW

Verletzte                  keine

Einsatzablauf            Ein Pkw befuhr die og.Straßen und verursachte eine Oelspur. Vermutlich lag ein Technischer Defekt vor,das somit Oel aus dem Motorraum auf die Fahrbahn gelangte.Die Oelspur wurde mit Flüssigen Oelbinder entfernt.