

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 05.02.2016

Alarmstichwort Brandeinsatz-PKW-Brand

Einsatzort Kirchlengern-Elsestr-Branneckerstr.

Einsatzbeginn 17.01 Einsatzende 17.45

Kirchlengern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

≧

Kirchlengern



MTF



TLF 3000



Boat



LF 10

Stift Quernheim



MTF



LF 10



HLF 20

Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20

≧

Sonstige Einheiten Polizei

Einsatzmittel Wärmebildkamera, Kleinlöschgerät

Ursache Vermutlich durch Überhitzung des Endschalldämpfers

Verletzte keine

Einsatzablauf Die Innenverkleidung des Kofferraums ist in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Fahrer das Feuer bereits mit einem Kleinfeuerlöscher gelöscht. Die Feuerwehr hat die Fahrzeugbatterie abgeklemmt.