

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern



Pressebericht zum Einsatz vom 08.03.2016

Alarmstichwort Brandeinsatz-Feuer 2

Einsatzort Kirchlegern-Südlengern-Herforder Str.

Einsatzbeginn 13.27 Einsatzende 14.30

Kirchlegern-Mitte	Kirchlegern	Stift Quernheim	Südlengern
 ELW 1	 MTF	 MTF	 MTF
 MTF	 TLF 3000	 MTF	 LF 20
 LF 10	 Boot	 LF 10	 HLF 20
 HLF 20	 LF 10	 HLF 20	 HLF 20

Sonstige Einheiten Polizei, Drehleiter Feuerwehr Hiddenhausen

Einsatzmittel Wärmebildkamera

Ursache Vermutlich elektrischer Defekt

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch einen elektrischen Defekt an einer Elektroverteilung im Materialcontainer ist diese in Brand geraten. Mitarbeiter haben den Brand mit einem Feuerlöscher Erfolgreich gelöscht. Die Feuerwehr führte mit der Wärmebildkamera eine Kontrolle auf weitere Brandnester durch.