

Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern



Pressebericht zum Einsatz vom 04.04.2016

Alarmstichwort

Technische Hilfeleistung-Oelspur Strasse

Einsatzort

Kirchlegern B 239 Schmiedestr.

Einsatzbeginn

15.30

Einsatzende

19.30

Kirchlegern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



Kirchlegern



MTF



LF 10



TLF 3000



Boot

Stift Quernheim/
Klosterbauerschaft



MTF



LF 10



HLF 20



Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20



Anhänger

Tagesalarm-
bereitschaft
Firma Hettich



HLF 20

Sonstige Einheiten

Polizei, Kreisumweltamt, Abwasserwerk, Bauhof, Kehmmaschine

Einsatzmittel

Oelbindemittel, Auffangbehälter, Hinweisschilder

Ursache

Vermutlich verkehrte Ladungssicherung

Verletzte

keine

Einsatzablauf

Ein IBC-Container mit BIO-Motorenoel ist auf Grund eines Bremsmanövers verrutscht und ist leck geschlagen. Der Behälter wurde abgepumpt und die Oelspur abgestreut. Die Ladung wurde unter Aufsicht der Polizei mit einem Gabelstapler neu geladen und gesichert. Nach intensiven Reinigungsarbeiten konnte der LKW seine Fahrt fortsetzen.