



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom 17.10.16

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Vahrenkampstr.

Einsatzbeginn 08:33 **Einsatzende** 09:33

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache unbekannt

Verletzte keine

Einsatzablauf Ein Melder im Bistrobereich hatte durch einen technischen Defekt ausgelöst. Nach erfolgter Kontrolle wurde die Anlage zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.