



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **18.10.16**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen





**Einsatzort** Vahrenkampstr.

**Einsatzbeginn** 07:03 **Einsatzende** 08:30

**Kirchlengern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20
---

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** unbekannt

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Ein Melder im Bistrobereich hatte durch einen technischen Defekt ausgelöst. Nach erfolgter Kontrolle wurde die Anlage zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben. Da dies der zweite Alarm in Folge war wurde der Melder durch einen Thermomelder ersetzt, der nicht auf Wasserdampf reagiert sondern sich auch mit der Temperatur abgleicht.