



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **5.11.16**

Alarmstichwort Schornsteinbrand





Einsatzort Rehmerloher Str.

Einsatzbeginn 22:34 **Einsatzende** 00:14

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
--	---	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Feuerwehr Bünde mit HLF und DLK, Polizei, Schornsteinfegermeister

Einsatzmittel Schornsteinfegerwerkzeug, Wärmebildkamera, Wasser

Ursache unbekannt

Verletzte keine

Einsatzablauf Ein aufmerksamer PKW-Fahrer befuhr die Rehmerloherstr. In Höhe Hausnummer 166 bemerkte er ein glühenden Schornstein aus Metall der auch einen enormen Funkenflug verursachte. Es wurde der Notruf abgesetzt und die Bewohner wurde aufgefordert das Haus zu verlassen. Nach Erkunden der Lage wurde eine Steckleiter zum Objekt vorgenommen um die Dachhaut

Dachhaut zu kontrollieren und ggf.mit Sprühstrahl feucht zu halten damit durch den Funkenflug sich kein Brand entzünden konnte.Mit der DL wurde der Schornstein kontrolliert und durch den Bezirksschornsteinfeger gereinigt.In den Heizungsraum wurde mit Schuttmulden die Asche aus dem Schornstein nach draußen befördert.

