



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **16.12.16**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen

**Einsatzort** Hamerkampstr.

**Einsatzbeginn** 12:28 **Einsatzende** 13:28

**Kirchlengern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** Druckabfall in der Sprinkleranlage

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Die Feuerwehr wurde durch die ausgelöste Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort wurde festgestellt dass am Vortag eine Wartung der Anlage durchgeführt wurde. Bei der Wartung hatten sich Luftblasen in der Wasserleitung der Sprinkleranlage gebildet die zu einem Druckabfall geführt hatten.