



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **5.7.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Hamerkampstraße

Einsatzbeginn 22:32 **Einsatzende** 23:20

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
--	---	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Feuerwache Bünde

Einsatzmittel keine

Ursache Wasserdampf

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch Wasserdampf hat ein Rauchmelder ausgelöst. Nach Erkundung konnte die Anlage in den Ruhezustand zurück gesetzt werden.