



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **18.8.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Heenfeld

Einsatzbeginn 07:36 **Einsatzende** 08:40

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	---	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
--	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20

Sonstige Einheiten Feuerwache Bünde mit HLF und DLK

Einsatzmittel keine

Ursache Handwerkerarbeiten

Verletzte keine

Einsatzablauf Auf Grund einer Staubentwicklung durch Handwerkerarbeiten wurde ein Rauchmelder der Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach erfolgter Kontrolle konnte die Anlage wieder in den Ruhezustand gesetzt werden und an den Betreiber übergeben werden.