



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom 11.11.17

Alarmstichwort Schornsteinbrand





Einsatzort Am Poggensiek

Einsatzbeginn 02:58 **Einsatzende** 11:00

Kirchlengern-Mitte

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	--	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	---	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Kreisleitstelle mit Gerätewagen Atemschutz

Einsatzmittel Schornsteinfegerwerkzeug

Ursache Verrußung des Ofens

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch eine Überhitzung des Ofens hat es eine Rauchentwicklung gegeben. Um eine Versottung des Schornsteins zu verhindern wurde dieser gefegt. Anschließend wurde der Ofen gereinigt und abgekühlt.