



Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern

Pressebericht zum Einsatz vom 11.11.17

Alarmstichwort Schornsteinbrand

Einsatzort Am Poggensiek

Einsatzbeginn 19:01 **Einsatzende** 22:00

Kirchlegern-Mitte

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

Kirchlegern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	---	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Kreisleitstelle mit Gerätewagen Atemschutz

Einsatzmittel Schornsteinfegerwerkzeug

Ursache erneute Hitzentwicklung

Verletzte keine

Einsatzablauf Der Ofen vom Einsatz morgens fing wieder an zu rauchen. Nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger wurde der Ofen abgebaut und die Einzelteile draussen gekühlt.