



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom **13.9.18**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Vahrenkampstraße


Einsatzbeginn 10:08 **Einsatzende** 11:38

Kirchlengern-Mitte	 HLF20 ausgerückt	 LF10	 MTF	 ELW1
---------------------------	---	---	---	---

Kirchlengern	 LF10 ausgerückt	 TLF3000 ausgerückt	 MTF	 Boot
---------------------	--	---	---	---

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft	 HLF20	 LF10	 MTF	
---	---	--	--	--

Südlengern	 HLF20	 LF10	 MTF	 Anhängen
-------------------	--	---	---	---

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich	 HLF20 ausgerückt			
---	---	--	--	--

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel Wassersauger

Ursache Abgefahrener Sprinklerkopf

Verletzte

Einsatzablauf Durch einen abgefahrenen Sprinklerkopf löste die Brandmeldeanlage aus. Es traten ca 2500 Liter Wasser aus, die mittels Wassersauger aufgenommen wurden