

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 02.12.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Vahrenkampstr.Kirchlengern

Einsatzbeginn 08.16 Einsatzende 09.16

Kirchlengern-Mitte Kirchlengern Stift Quernheim Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

10 Personen



LF 10



TLF 3000



Boot

2 Personen



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten Tagesalarmbereitschaft Hettich mit 5 Personen.

Einsatzmittel

Ursache Duschen im Waschraum

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Ein LKW-Fahrer hatte im Waschraum geduscht dabei hat der Fahrer die Tür nicht verschlossen.Durch den Wasserdampf hat die Brandmeldeanlage ausgelöst.