



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **19.6.17**

Alarmstichwort Öl auf Gewässer

Einsatzort Sunderhofstraße

Einsatzbeginn 20:52 **Einsatzende** 23:22

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	---	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Kreisumweltamt Herford und Minden-Lübbecke

Einsatzmittel Ölsperren

Ursache Befüllen eines Heizöltanks

Verletzte keine

Einsatzablauf Eine unbekannte Heizölmeng geriet in den Quernheimer Bach.Im Bereich der Sunderhofstr.wurde durch die Feuerwehr zwei Ölsperren hergerichtet, die täglich kontrolliert werden.