



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **25.7.17**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage





**Einsatzort** Industriestraße

**Einsatzbeginn** 17:18 **Einsatzende** 18:15

**Kirchlengern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** unbekannt

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Erneut hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es konnte wie beim Einsatz zuvor kein Feuer festgestellt werden. Der Betreiber wurde darauf hingewiesen, die Anlage prüfen zu lassen. Die Brandmeldeanlage wurde in den Ruhezustand gesetzt und an den Betreiber übergeben.