

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom **10.10.19**

Alarmstichwort Verkehrsunfall

Einsatzort Mindener Str.


Einsatzbeginn 16:25 **Einsatzende** 17:25

Kirchlengern-Mitte	 HLF20	 LF10	 MTF	 ELW ausgerückt
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kirchlengern	 LF10 ausgerückt	 TLF3000 ausgerückt	 MTF	 Boot
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft	 HLF20	 LF10	 MTF
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Südlengern	 HLF20	 LF10	 MTF	 Anhänger
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich	 HLF20
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel Ölbindemittel, Besen, Schaufel

Ursache

Verletzte eine Verletzte Person

Einsatzablauf Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Roller liefen Betriebsmittel aus den Fahrzeugen aus. Wir streuten diese ab und entsrgten das kontaminierte Ölbindemittel fachgerecht