



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **3.4.18**

Alarmstichwort Verpuffung in einer Heizung





Einsatzort Helenenstr.

Einsatzbeginn 09:05 **Einsatzende** 11:05

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	---	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF
--	---	--

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	---	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Rettungsdienst, Wache Bünde mit HLF und DLK, Örtliche Einsatzleitung, Rettungshubschrauber, Polizei und Amt für Arbeitsschutz

Einsatzmittel Wärmebildkamera

Ursache Verpuffung

Verletzte 1 Person

Einsatzablauf Durch eine Verpuffung an einer Heizungsanlage wurde eine Person im Bereich des Gesichts schwer verletzt. Die Person wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude noch auf Folgeschäden und unterstützte den Hubschrauber durch Absperrmaßnahmen bei Landung und Start.